



Dependencia: Secretaría de Salud
Organismo: Servicios de Salud de Morelos.
Dirección: COPRISEM
Subdirección de: Coordinación General del Sistema Estatal Sanitario
Departamento de: Jefatura de Evidencia y Manejo de Riesgo
Oficio No: JEMR/0153/2012 <b>1261</b>

"2012, Año del Bicentenario del sitio de Cuautla"

**ASUNTO: RESULTADOS DE MUESTREO DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO.**

Cuernavaca, Mor., a 14 de Marzo del 2012

**ING. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI**  
**DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO**  
**DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO**  
**RUFINO TAMAYO No.46 COL. ACAPANTZINGO**  
**C.P 62440, CUERNAVACA, MOR.**

30 MAR 2012

En la COPRISEM se desarrolla el proyecto de "Agua dulce de uso recreativo con contacto primario" en el Lago de Tequesquitengo, el cual consiste en vigilar la calidad del agua a través de la toma de muestras en los puntos de monitoreo de riesgo sanitario, para la detección de **Escherichia coli**, bacteria que puede causar infecciones intestinales, urinarias y respiratorias.

Actualmente se realiza el muestreo en 10 puntos de monitoreo, de los cuales durante el 2010 y 2011, cinco salieron fuera de especificaciones en diversas ocasiones y los otros cinco salieron dentro de norma, por lo que para el 2012, éstos últimos dentro de norma han sido sustituidos. Así mismo le informo que el día 14 de febrero del presente año, se realizó toma de muestras, cuyos resultados se indican en la siguiente tabla en la que también se señalan los puntos de monitoreo anteriores y actuales:

	Puntos de monitoreo en 2011	Puntos de monitoreo en 2012	Resultados de muestreo Febrero
FN	Barranca Honda	Barranca Honda	1600
	Villa Bejar	Villa Bejar	22
	Los Pescadores	Los Pescadores	79
	La Virgencita	La Virgencita	2
	El Moroco	El Moroco	13
DN	Club de yates	Club Náutico *	350
	Playa Ejidal Xoxocotla	El Faro *	4
	Master Club	La Bota *	7.8
	Playa Larga	Playa coqueta *	13
	Los Patos	Marina del Sol *	79

\* Nuevo punto de monitoreo

Los resultados obtenidos indican que el 80% de las muestras tomadas en el Lago de Tequesquitengo se encuentran dentro del parámetro establecido (0-200 NMP/100ml) por lo tanto los puntos de **Barranca Honda** y **Club Náutico** no cumplen con las especificaciones sanitarias para considerarse agua apta para uso recreativo.

La COPRISEM continuará con la vigilancia de la calidad microbiológica del agua e informará a las instancias competentes para su intervención.

**ATENCIÓN**  
**EL COMISIONADO PARA LA PROTECCIÓN**  
**CONTRA RIESGOS SANITARIOS**


**DR. HUGO ANTONIO OCAMPO CUÉ**

"CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 BIS 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS, FIRMA EL DR. ALFONSO GARCÍA RODRÍGUEZ, SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, EN AUSENCIA Y POR SUPLENENCIA DEL TITULAR"

- C.C.P. DR. CARLOS EDUARDO CARRILLO ORDAZ.- Secretario de Salud del Estado de Morelos. Edificio.- Para su conocimiento.
- C.C.P. LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA.- Secretario de Turismo del Estado de Morelos.- Hidalgo No. 5, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos.- Mismo fin.
- C.C.P. DR. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ VARGAS.- Director General de los Servicios de Salud de Morelos.- Edificio.- Mismo fin.
- C.C.P. LIC. FERNANDO BAHENA VERA.- Secretario Ejecutivo de la CEAMA.- Av. Plan de Ayala No. 825 4º. Piso, Centro Comercial Plaza Cristal, Col. Teopanzolco, Cvacu Mor. C.P. 62350.- Mismo fin.
- C.C.P. DR. HUGO HUMBERTO GONZÁLEZ BEJARANO.- Director de Servicios de Salud a la Comunidad.- Edificio.- Mismo fin.

DRA. MTC / DRA. RECL / LIC. ESA / trf

Callejón Borda No. 3 Col. Centro, C. P. 62000, Cuernavaca, Mor.  
 Teléfono: 318 56 41 Ext. 104 - 115  
 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo \*  
<http://www.e-morelos.gob.mx/>  
<http://tramites.morelos.gob.mx>



Dale más valor a México  
**¡Se Hovesto!**